

**WYKAZ LOKALI W KTÓRYCH WYSTĘPUJE NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH ( zgodnie z protokołami z obowiązkowych, rocznych przeglądów przewodów kominowych, wykonanych w II kwartale 2022 r.)**

Lp.	Adres nieruchomości	Nr lokalu	Rodzaj usterki - przewody kominowe	ilość kanałów
1	DEMBEGO 7	14	toaleta - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		29	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		40	toaleta - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		59	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
			łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		60	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
2	DEMBEGO 9	10	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
			kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		47	toaleta - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		58	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		59	łazienka mała wydajność	1
3	ZARUBY 10	9	łazienka brak wydajności	1
		13	toaleta - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		25	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		40	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		46	toaleta, łazienka - brak wydajności	1
4	ZARUBY 12	29	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		35	łazienka - brak wydajności	1
5	ZARUBY 13	10	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		28	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		30	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		33	kuchnia - brak wydajności	1
		39	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
6	ZARUBY 15	40	łazienka - brak wydajności	1
		4	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
			łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		28	kuchnia - brak wydajności	1
			toaleta - brak wydajności	1
		30	łazienka - brak wydajności	1
			kuchnia - brak wydajności	1
		34	łazienka - brak wydajności	1
		34	toaleta - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		40	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		49	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1			
50	kuchnia - brak wydajności	1		
	łazienka - brak wydajności	1		
56	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1		
7	ZARUBY 17	1	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		9	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		10	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		15	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		16	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		19	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		20	kuchnia - brak wydajności	1
		21	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		22	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		33	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		37	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
			toaleta - niedrożny kanał wentylacyjny	1
			łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
41	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1		

Lp.	Adres nieruchomości	Nr lokalu	Rodzaj usterki - przewody kominowe	ilość kanałów
	Z	44	toaleta - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		46	toaleta - brak wydajności	1
		46	łazienka - brak wydajności	1
		50	kuchnia - brak wydajności	1
			łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
			kuchnia - brak wydajności	1
		58	toaleta - brak wydajności	1
			łazienka - brak wydajności	1
		59	kuchnia - brak wydajności	1
		60	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
8	LUBELSKA 20/20A	20	łazienka - niedrożny kanał wentylacyjny	1
		LOKAL UŻYTKOWY- FRYZJER	kuchnia - niedrożny kanał wentylacyjny	1
<b>RAZEM</b>				<b>67</b>