

**ZESTAWIENIE LOKALI W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ USTERKI DOTYCZĄCE NIEDROŻNOŚCI PRZEWODÓW KOMINOWYCH ( ZGODNIE Z PROTOKOŁAMI Z OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ, ZREALIZOWANEJ W II KWARTALE 2023 ROKU)**

Lp.	Adres nieruchomości	Nr lokalu	Rodzaj usterki - przewody kominowe	UWAGI
1	DEMBEGO 7	6	slaby ciąg wentylacji w kuchni	1
		8	slaby ciąg wentylacji w kuchni	1
			slaby ciąg wentylacji w łazience	1
		47	slaby ciąg wentylacji w kuchni	1
2	DEMBEGO 9	22	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
		58	slaby ciąg wentylacji w kuchni	1
3	ZARUBY 10	9	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
		10	slaby ciąg wentylacji w kuchni	1
4	ZARUBY 12	25	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
			slaby ciąg wentylacji w toalecie	1
		28	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
5	ZARUBY 15	22	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
		27	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
			slaby ciąg wentylacji w toalecie	1
		28	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
6	ZARUBY 17	1	slaby ciąg wentylacji w kuchni	1
			slaby ciąg wentylacji w łazience	1
			slaby ciąg wentylacji w toalecie	1
		22	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
			slaby ciąg wentylacji w łazience	1
		33	slaby ciąg wentylacji w toalecie	1
			slaby ciąg wentylacji w kuchni	1
		58	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
slaby ciąg wentylacji w toalecie	1			
9	LUBELSKA 20/20A	9	brak ciagu wentylacji w kuchni	1
		18	slaby ciąg wentylacji w łazience	1
		58	brak wentylacji w kuchni	1
<b>RAZEM</b>				<b>27</b>